



Chybí chlór, ale neobjevuje se chybové hlášení

Pro SWS: QS200 – Model CS2220G

Pokud solinátor neukazuje žádnou chybu během provozu, pak solinátor funguje a produkuje chlór. Elektrolýzou se štěpí rozpuštěná sůl na volný chlór a další látky.

V případě, že ve vodě nenaměříte žádný chlór nebo málo chlóru, je možné, že je vyrobený chlór okamžitě spotřebován nebo znehodnocen. Např.: Když je ve vodě příliš mnoho biologického materiálu, tak se chlór ihned spotřebovává k dezinfekci.

Pro vyřešení Vašeho problému můžete vyzkoušet níže uvedené postupy:

Vyčistit elektrody

Titanová elektroda vytváří ze slané vody volný chlór. Postupujte tedy podle kroků uvedených v manuálu vedoucích ke správnému vyčištění titanových plátů.

Zvýšení množství chlóru

Můžete zapnout solinátor na delší dobu než normálně, aby se vytvořil další chlór. Pokud navýšení provozní doby solinátoru nestačilo k dosažení požadovaného množství chlóru, pak můžete použít chlor šok. Poté stačí udržovat správnou hladinu chlóru ve vodě běžným používáním solinátoru.

Zakryjte bazén, když ho nepoužíváte

Příliš mnoho přímého slunečního záření znehodnotí chlór ještě před tím, než stihne zapůsobit. Déšť i bouřky mohou také znehodnotit/ snížit účinnost chlóru, aniž by byl bazén používán.

Kontaktovat odborníka na bazénovou chemii

Pokud výše uvedené kroky problém nevyřešily, zkuste kontaktovat specialistu na bazénovou chemii, může Vám poskytnout další odborné informace.